211512340993

正本

SDSA-PT2023-0767

环境检测报告

（编号：SDSA-HT2023[illegible]）

项目名称 [illegible]

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

6、委托检测，系委托者自带检品送检，本公司不对检品来源负责。

检测结果，仅对送检样品负责，不得做鉴定、评优、审批及商品宣传

用。

7、不可重复性试验不进行复检。

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020 SDSA-HJ2023-07105

1、前言

山东威[illegible]有限公司陵云山在华东荣[illegible]永莞路[illegible]，[illegible]源主要为车[illegible]产废水。

[illegible]设备进行[illegible]。

2.1 HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》

2.2 HJ 354-2019《水污染源在线监测系统（COD、氨氮等）验收技术规范》

2.3 HJ 355-2019《水污染源在线监测系统（COD、NH_3-N等）运行技术规范》

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJSH_C-41-2020 SDSA-HJ2023-07165

环 境 检 测 报 告

3、对比检测结果及分析

表 5.2 废水污染源氨氮在线监测设备比对检测分析结果

排污企业名称	山东威特化工有限公司	现场检测日期	2023.7.21
测点名称	废水排放口	分析日期	2023.7.22
测试项目	氨氮	测定范围	0~90mg/L

样品编号	测试时间	在线监测设备测定值（mg/L）	实验室测定值（mg/L）	相对误差（%）	标准限值	结果评定
FS20230721U1	10:33	32.527	31.1	4.57	±15%	合格
FS20230721U2	11:16	29.957	28.8	4.02	±15%	合格
FS20230721U3	14:48	30.396	29.8	2.00	±15%	合格

技术说明

测试项目	方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检出限
在线监测仪	纳氏试剂分光光度法	水质氨氮在线监测仪	YEH2015型	21020156	0.02mg/L
		紫外可见分			0.02

7	6.928	1.04	±10%	合格		12:20-12:30

47.230°	ZK20230721V8°	43°		≥96	±10%	合格	氨氮（mg/L）	7 月 21 日 9:56

（报告结束）