ZBYT4T563

委托单位：山东方达化工有限公司

检 测 报 告

YTHJ 字第（202307233）号

一、基本信息

受检单位	山东万达化工有限公司		山东省东营市永莘路

检测类别	检测点位		
	DA008 二胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒进口	VOCs（以非甲烷总烃计）	1 天*3 次
	DA008 二胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒	VOCs（以非甲烷总烃计）	1 天*3 次
	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒进口	VOCs（以非甲烷总烃计）	1 天*3 次
	净化装置 1#排气筒		
	DA013污水处理站预处理工段废气治理设施 1#排气筒进口	VOCs（以非甲烷总烃计）、硫化氢	1 天*3 次
有组织废气	DA013污水处理站预处理工段废气治理设施 1#排气筒	VOCs（以非甲烷总烃计）、硫化氢	1 天*3 次

三、样品描述

类别	检测项目/检测点位	样品状态
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

检 测 报 告

ZBYT-01-148	电感耦合等离子体质谱仪	iCAP RQ
ZBYT-01-043	电感耦合等离子体发射光谱仪	7400
ZBYT-01-040	气相色谱仪	GC-2018
ZBYT-01-018	紫外可见分光光度计	722N
ZBYT-01-027	气相色谱质谱联用仪	N4
ZBYT-01-033	全自动智能大气采样器	JLBG-126
ZBYT-01-023	电子天平	ML204

第

BYT4T563

共 18 页

	石油类	硫化物
	1.62	
	1.55	
	1.57	ND
	0.52	ND
	0.51	ND
	0.54	ND
		ND
		ND

检测报告

（二）有组织废气检测结果

表3.1-DA008二胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒进口检测结果

检测点位	DA008二胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒进口		
检测日期	2023.07.3		
内径（m）	0.15		
高度（m）	/		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	33	34	33
废气[illegible]（kPa）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
流量（m³/h）	567	585	575
VOCs（以非	[illegible]	[illegible]	[illegible]

检 测 报 告

内径（m）	0.5
高度（m）	15

检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	34	34	34
废气流速（m/s）	2.2	2.0	1.9




表 2.4 DA009 二院北厂区干式废气净化装置 1#排气筒进口 2 检测[illegible]

含湿量（%）		2.4	2.6	2.4
标干流量（m³/h）		741	716	714
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	Q2307HJ2280049	Q2307HJ2280050	Q2307HJ2280051
VOCs（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	88.8	90.3	89.8

表 2-5 DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒进口 3 检测结果

检测点位	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒进口 3		
检测日期	2023.07.20		
内径（m）	0.13		
高度（m）	/		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	35	35	35
废气流速（m/s）	19.5	19.5	19.7
含湿量（%）	2.1	2.0	2.2
标干流量（m³/h）	807	807	814

表 2-6 DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒检测结果

检测点位	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒
检测日期	2023.07.20
内径	



表 2-8 DA013 污水处理站预处理工段废气治理设施 1#排气筒检测结果

检测点位	DA013 污水处理站预处理工段废气治理设施 1#排气筒		
检测日期	2023.07.19		
内径（m）	0.35		
高度（m）	12.4		
样品编号	O2307HJ2280019	O2307HJ2280020	O2307HJ2280021
实测浓度（mg/m³）	0.029	0.032	0.036
排放速率（kg/h）	6×10^{-5}	8×10^{-5}	8×10^{-5}

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT4T563

检测报告

YTHJ 字第(202307233)号

表 2-10 [illegible]污水处理站废气治理设施 2#排气筒检测结果

检测点位	DA014 污水处理站废气治理设施 2#排气筒

表2-11 DA015危废暂存间废气排气筒进口检测结果

检测点位	DA015危废暂存间废气排气筒进口		
检测日期	2023.07.18		
内径（m）	0.5*0.6		
高度（m）	/		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	31	30	30
废气流速（m/s）	2.1	2.1	2.3
含湿量（%）			

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT41563

检测报告

YTHJ字第(202307233)号

检 测 报 告

YTHJ 字第([illegible])号

废气温度（℃）	114	114	112
废气流速（m/s）	3.6	3.5	3.4
含湿量（%）	2.6	2.7	2.6
标干流量（m³/h）	3455	3344	3507
氮氧化物	样品编号	Q2307HJ2280013	Q2307HJ2280014	Q2307HJ2280015
氮氧化物	实测浓度（mg/m³）	34	31	31
氮氧化物	折算浓度（mg/m³）	45	40	42

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT4T5[illegible]

检测报告

说 明

1. 本检测报告未加盖 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本检测报告如有涂改、换页、增减无效。
3. 本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告。
5. 本检测报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品由于[illegible]对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果[illegible]