211512340993

正本

SDSA-RT2023

环 境 检 测 报 告

[illegible]

说　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、骑缝章无效。

[illegible]日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。

9、本报告一式三份，正本、副本交委托单位，存档联连同原始记录由本公司存档。

联系地址：山东省东营市东营区庐山路 1051 号胜安大厦

邮政编码：257000

联系电话：（0546）7781899

传　　真：（0546）7781899

环境检测报告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020 SDSA-HJ2023-11101

环 境 检 测 报 告

表 3-1 无组织废气检测结果

检测频次	检测结果（mg/m³）				
	样品 1	样品 2	样品 3	样品 4	平均值
第一次	FQ20231122V31 ND	FQ20231122V32 ND	FQ20231122V33 ND	FQ20231122V34 ND	ND
第二次	FQ20231122V47 ND	FQ20231122V48 ND	FQ20231122V49 ND	FQ20231122V50 ND	ND
第三次	FQ20231122V63 ND	FQ20231122V64 ND	FQ20231122V65 ND	FQ20231122V66 ND	ND
第一次	FQ20231122V35 ND	FQ20231122V36 ND	FQ20231122V37 ND	FQ20231122V38 ND	ND
第二次	FQ20231122V51 ND	FQ20231122V52 ND	FQ20231122V53 ND	FQ20231122V54 ND	ND
第三次	FQ20231122V67 ND	FQ20231122V68 ND	FQ20231122V69 ND	FQ20231122V70 ND	ND
第一次	FQ20231122V39	FQ20231122V40	FQ20231122V41	FQ20231122V42	ND

、检验检测专用章和骑缝章

结果（mg/m³）		
样品 3	样品 4	平均值
ND	ND	
FQ20231122V57	FQ20231122V58	ND
ND	ND	
FQ20231122V73	FQ20231122V74	ND
ND	ND	
FQ20231122V45	FQ20231122V46	ND
ND	ND	
FQ20231122V61	FQ20231122V62	ND
ND	ND	
FQ20231122V77	FQ20231122V78	ND
ND	ND	

23-111

01

次

2V63

2V67

V71

V75

共 8 页

[illegible]测 报 告

[illegible]	检测结果		
	第 1 次	第 2 次	第 3 次
[illegible]	ND	ND	ND



[illegible]废气检测点位分布图

不同的检测项

、分析仪器

目均采用相应采样、检测标准及方法。

全部经计量检定部门检定合格，并在有效期内。

间环境空气参

数统计表：

检测日期
2023年11月22日

时间	湿度（%）	气温(℃)	气压（kPa）	风速(m/s)	总云量	低云量	风向
9:10	48	12	101.2	1.9	8	5	西
10:40	45	14	101.1	1.8	8	5	西
12:10	44	16	101.2	2.1	8	5	西

（报告结束）

本检测报告包

括：封面、正文（附

，并盖有计量

认证章、检验检测专用章和骑缝章

SDSA/HJJSJL-C-41-202

四、质控措施

1. 本次检测废气，对于

2. 本次检测所用采样仪器

五、附表