CMA
211512340993
正本
SDSA-PT2023-0981

环境检测报告

项目名称：[illegible]月度检测

企业单位：山东威特化工有限公司顺宇橡胶分厂

检测类别：例行检测

山东胜安检测技术有限公司

2023[illegible]

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议规定的技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验

检测专用章、骑缝

、未经本公司

9、本报告一式三份，正本、副本

交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。

营区济南路1051号胜安大厦

联系地址：山东省东营市

邮政编码：257000

联系电话：（0546）778189

传　　真：（0546）778189

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJSJL-C-41-2020 SDSA-HJ2023-09129

企业单位	山东威特化工有限公司顺丁橡胶分厂	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇
联系人	路林峰	联系方式	15069944[illegible]
采样日期	2023.9.25	检验日期	2023.9.25-9.27
采样人员	王康磊、刘彦波、崔维鹏	检验人员	许新玲、胡瑞、曲帆等
样品状态	气态、固态、液态	样品数量	18
样品类型	有组织废气、废水		
检测频次	有组织废气：每天采样 3 次，检测 1 天。 废水：每天采样 3 次，检测 1 天。		检测
检测项目	有组织废气检测项目：挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、[illegible]		检测



报 告
方法
检出限
重量法
气相色谱法
光度法
2023-09
129
0mg/m3
07mg/m3
05mg/L
2 页 共 5 页

表 3-1 有组织废气检测结果

高度（m）		
内径（m）		
2023 年 9 月 25 日	检测结果	
	第二次	
FQ20230925L4	FQ20230925L5	
8.20	8.58	
7.9		
0.29		
FQ20230925L4		
1.9		
0.07		
3704		
4.4		
7.1		
42.6		

9 月 25 日

检出限”加标志位“L”，

控措施及结果

措施

检测废气、废水，对

验所用分析仪器全

结果

点位

废水排放

2023

封面、正文（附页），

JS JL-C-41-2020

水检测结果

检测时间

环境

检测点位

W001 工艺废水排放口

表示测定结果低于

于检测项目采用

部经计量检定部门

采样时间

年 9 月 25 日

盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章

报

表 4

果

检出限

标准

格，

期内。

总镍

SDSA-HJ2023-09129

检测结果		
FS202309 25L2	FS20230925L3	
0.05L	0.05L	

平行样	相对偏差（%）
	0

六、附表

检测期间环境空气参数统计表：

检测日期	时间	湿度（%）	气温(℃)	气压（kPa）	风速(m/s)	总云量	低云量	风向
2023 年 9 月 25 日	13:04	49	25	101.[illegible]	2.2	8	3	东北

（报告结束）

本检测报告包括：封面、正文（附表）共 5 页